


駒橋住宅解体に伴うアスベスト調査資料

作業レベル1の仕上塗材の有無

	建設年度	内壁	外壁
1号棟	S30	含有が疑われる仕上塗材なし	調査の結果、不検出 (同じ仕上のため3号棟にて試料採取)
2号棟	S30		
3号棟	S30		
4号棟	S31	含有が疑われる仕上塗材なし	調査の結果、不検出
5号棟	S32	含有が疑われる仕上塗材なし	調査の結果、不検出
集会所	S51	含有が疑われる仕上塗材なし	調査の結果、不検出



分析結果報告書

大月市長様

山梨県甲斐市篠原2741
 有限会社 三井シーズテック
 分析責任者 代表取締役 三井 亮



ご依頼頂きました分析結果を以下に報告します。



依頼情報

業務名	駒橋団地外壁アスベスト調査		
建物名	駒橋団地		
分析方法	JIS A 1481-1：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定法		
採取日	2020年11月9日	分析期間	2020年11月9日 ～ 2020年11月11日
分析担当者	民間機関による技能評価の取得状況		
三井 亮	日環協（アスベスト偏光顕微鏡実技研修修了者）		
採取箇所等の指示（判断）者の所属、氏名、資格	(有) 三井シーズテック 長田 喜一 特定建築物石綿含有建材調査者		
採取者の所属、氏名、資格	(有) 三井シーズテック 長田 喜一 特定建築物石綿含有建材調査者		



番号	試料名	アスベストの種類	推定アスベスト 質量分率	非アスベスト繊維	コメント
1	3号棟 外壁 仕上塗材	不検出	—	—	
2	4号棟 外壁 仕上塗材	不検出	—	—	
3	5号棟 外壁 仕上塗材	不検出	—	—	
4	集会所 外壁 仕上塗材	不検出	—	—	
		以下余白			

分析写真


試料番号	1	建物名	駒橋団地
		試料名	3号棟 外壁 仕上塗材
アスベスト不検出			



--









--





分析写真

試料番号	2	建物名	駒橋団地
		試料名	4号棟 外壁 仕上塗材
アスベスト不検出			




分析写真


試料番号	3	建物名	駒橋団地
		試料名	5号棟 外壁 仕上塗材
アスベスト不検出			



--





--





分析写真


試料番号	4	建物名	駒橋団地
		試料名	集会所 外壁 仕上塗材
アスベスト不検出			



--	--	--	--



--	--	--	--



駒橋団地外壁アスベスト調査

試料採取状況写真



調査日 2020年11月9日

建物名 駒橋団地

試料名 3号棟 外壁 仕上塗材

作業内容 試料採取

備考




調査日 2020年11月9日

建物名 駒橋団地

試料名 4号棟 外壁 仕上塗材

作業内容 試料採取

備考



調査日 2020年11月9日

建物名 駒橋団地

試料名 5号棟 外壁 仕上塗材

作業内容 試料採取

備考

駒橋団地外壁アスベスト調査 試料採取状況写真



調査日	2020年11月9日
建物名	駒橋団地
試料名	集会所 外壁 仕上塗材
作業内容	試料採取
備考	