

居室等(※)において、吹付けアスベスト等が確認された市営住宅

H29.6.30 時点

団地名	所在地	建設年度	住棟番号	吹付けアスベスト等使用部位	対策工事	工事実施年度	備考
浅利団地	賑岡町浅利440-1	S48	5号棟	最上階を除く各室の天井	済	H18	
浅利団地	賑岡町浅利440-1	S49	6号棟	最上階を除く各室の天井	済	H18	
横吹団地	富浜町鳥沢909	S51	1号棟	最上階を除く各室の天井	済	H19	
横吹団地	富浜町鳥沢909	S53	3号棟	最上階を除く各室の天井	済	H19	
アツクメ団地	猿橋町猿橋289	S53	1号棟	最上階を除く各室の天井	済	H19	
アツクメ団地	猿橋町猿橋289	S54	2号棟	最上階を除く各室の天井	済	H19	

※居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

吹付けアスベスト等は未使用またはアスベスト含有は不検出の市営住宅

H29.6.30 時点

団地名	所在地	建設年度	棟番号	調査結果	調査方法	調査日	備考
大月団地	大月2丁目8-32	S23	5号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
駒橋団地	駒橋3丁目2-4	S30	1号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
駒橋団地	駒橋3丁目2-1	S30	2号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
駒橋団地	駒橋3丁目2-5	S30	3号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
駒橋団地	駒橋3丁目2-2	S31	4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
駒橋団地	駒橋3丁目2-3	S32	5号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
殿上団地	猿橋町殿上559	S37	1~4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
下和田団地	七保町下和田913	S38	1・3・4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
下和田団地	七保町下和田932	S40・41	5~11号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
梨木ヶ原団地	猿橋町猿橋1634	S39	1~4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
梨木ヶ原団地	猿橋町猿橋1627	S40	5~8号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
初狩団地	初狩町中初狩2484	S42	1~4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
岩殿団地	賑岡町畑倉2446	S43	1・2・4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
畑倉団地	賑岡町畑倉1240-1	S44	1~4号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
浅利団地	賑岡町浅利440-1	S47	1~3号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
浅利団地	賑岡町浅利440-1	S48・49	4・7号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
横吹団地	富浜町鳥沢909	S52	2号棟	不検出	分析	H19.1.26	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S57	A号棟	不検出	分析	H17.12.22	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S58	B号棟	不検出	分析	H17.12.22	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S59	C号棟	不検出	分析	H17.12.22	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S60	D号棟	不検出	分析	H17.12.22	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S61	E号棟	不検出	分析	H17.12.22	
石動団地	賑岡町強瀬1848	S62	F号棟	不検出	分析	H17.12.22	
恋路団地	猿橋町藤崎632	S63	1号棟	不検出	分析	H17.12.22	
恋路団地	猿橋町藤崎632	H2	2号棟	不検出	分析	H17.12.22	
みどう団地	大月町花咲1560	H6	1号棟	吹付けアスベスト等は未使用	目視	H17.9.30	
花咲団地	大月町花咲1557-1	H10	1号棟	-	-	-	調査対象外(未使用)