

令和 6 年度 大月市通学路安全対策箇所一覧表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

【初狩小学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	・国道 20 号（笹子・初狩地内） ・特に現在児童が利用している笹子地区のバス停 （公民館前 1 人、追分 2 人、笹子郵便局前 3 人、笹子川橋前 1 人）	・歩道がないところや狭いところがあり、スピードを出した車がすぐ近くを通過して危険である。 ・笹子地区のバス停（公民館・追分）と初狩地区神戸については、信号機のない横断歩道を渡らなければならない、危険である。	定期的な巡回パトロールの実施（継続中）	警察署	実施中
2	旧初狩小体育館周り	体育館周辺に木や草が茂っているため、蛇などが出る危険がある。	定期的な草刈実施（継続中）	教育委員会	実施中

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-2	原バス停～原公民館バス停まで道路	水路に落ちてしまう危険がある。	①水路を塞ぐ ②白線の引き直し	市建設課	対策に向けて検討中
R5-3	初狩旧甲州街道からの水路	水路のガードレールの隙間から落ちてしまう危険がある。（1ヶ所）	ガードレール設置	市建設課	令和 7 年度以降実施予定

【大月東小学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	国道 20 号から平和通りに入る入り口付近	車が止まりもせず進入（ウインカーも出さない車やスピードを緩めず進入する車が多い）駅方向へ抜けていく。	一方通行の標識の下に注意喚起の看板設置予定	教育委員会	令和 7 年度実施予定
2	図書館から大月短大方向へ向かうカーブ	見通しが悪い。歩道が狭く白線も消えているところが多い。通学路の標識が少ない。	ポール、看板設置等対策済	教育委員会	令和 6 年度（済）

3	大月市消防署前及び市営花咲団地前から大月市立中央病院下交差点スロープ前までの通学路	登下校時の車両交通量が多く道幅が狭い上、一部白線のない部分や側溝に蓋がない場所があり、児童の通行の妨げとなっている。	グリーンベルトの設置検討（登喜和から国道を上がる所まで）	市建設課	令和7年度以降実施予定
4	リバーサイド前	道幅が狭く、通勤時間帯の為スピードを出している車もあり、グリーンベルトまではみ出ている車もある。	①「減速」または「学童注意」の路面標示検討 ②追加で注意喚起の看板設置	①市建設課 ②教育委員会	①令和7年度以降実施予定 ②令和7年度実施予定
5	線路脇裏道	草が生い茂っていて、人目につかず、不審者が心配。夏場は蚊やブヨも多い。	安全教育	学校	実施中
6	神倉入口付近	スクールバスの乗降りする場所のところが三叉路になっていて車の往来が多く少し見えづらいので、危ない時がある。通学注意の看板はあるが見ていない車が多い。	三方向に停止指示線を標示するか検討	市建設課	令和7年度以降実施予定
7	上真木バス停付近	バス停手前のY字路の右側の見通しが悪く、車も主道路ギリギリまでスピードを落とさないのが危険。	市道に停止指示線を標示するか検討	市建設課	令和7年度以降実施予定
8	県道桑西下真木線下真木バス停歩道橋付近	倒木・落石の恐れ	日常のパトロール等で監視し、必要に応じて対応（地権者への指導等）	県道路課	令和6年度（済）
9	下原バス停付近	通学時車のすれ違いがあると危険。交通量も多い。	横断歩道については、交通量や安全な滞留場所の確保ができない等の理由で設置は難しいため、路面標示等別の対策を検討	警察署（県道路課）	令和7年度以降実施予定
10	真木保育園前バス停付近	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察署	令和7年度以降実施予定
11	県道桑西下真木線遊仙橋バス停	横断歩道と歩道の白線が消えている。	①横断歩道の塗り直し ②外側線の更新をする	①警察署 ②県道路課	①令和7年度実施予定 ②令和7年度実施予定
12	県道桑西下真木線消防団第三分団第四部詰所上カーブ	標識が見えないので危険。	標識の更新をする	県道路課	令和7年度実施予定

13	恵能野地区内	カーブミラーの割れくもりがあり、見えないので危険。	くもり取り、ミラー交換	市建設課	令和6年度（済）
14	県道桑西下真木線間明野	急カーブで危ない。 ボランティアでカラーコーンを設置しているが、何度も車が曲がり切れず壊れたことがあり、歩いている時に危険。	減速等の注意喚起を示す路面標示を設置	県道路課	令和7年度実施予定

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-2	大月自動車～大月郵便局	歩道が狭く、車道に体がはみ出している。横断歩道と歩道の白線が消えている。スピードを出す車も多い。	①横断歩道の塗り直し ②白線の引き直し	①警察署 ②市建設課	①令和6年度（済） ②令和7年度以降実施予定
R5-3	国道139号 高月陸橋下	水路に蓋がなく落下の危険あり。水量も多く危ない。	防護柵の設置	県道路課	令和6年度（済）
R5-9	西方寺橋	歩道スペースのない橋を歩くため、車が通学中の児童側に寄ってくる。	グリーンベルトの設置	市建設課	令和6年度（済）
R5-10	県道桑西下真木線 下原バス停付近	道幅狭い。通学時に車のすれ違いがあると危険	グリーンベルトの延長	県道路課	令和6年度（済）

【七保小学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	県道505号線 小泉歯科医院入口付近	横断歩道や予告表示（ダイヤ型）の塗装状態悪化	横断歩道、道路標示の塗り直し	警察署	令和7年度以降実施予定
2	国道139号線 瀬戸 吉平バス停付近	朝の通学時、児童の家からバス停へ道路を横断する際に通行車両が多く危険である。	横断歩道については、交通量や安全な滞留場所の確保ができない等の理由で設置は難しいため、路面標示等別の対策を検討	警察署（県道路課）	令和7年度以降実施予定

3	国道139号 瀬戸公民館下瀬戸分館付近から県道浅川瀬戸線	歩道がなく危険	歩道設置	県道路課	事業化に向けて今後関係各所と要調整
---	---------------------------------	---------	------	------	-------------------

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-1	県道505小和田猿橋線 七保小入口付近横断歩道	登校時と下校時の交通量が多い。道幅も狭く横断歩道付近での注意喚起が必要。	グリーンベルトの設置（七保郵便局前バス停および葛野バス停まで）	県道路課	令和6年度（済）
------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------	----------

【猿橋小学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	桂台バス停入口	・桂台バス停に設置されているバス停シェルターの側面のパネルにひびが入っていて子どもがふれると手をケガする危険性がある。	パネルのひびの修繕	教育委員会	令和6年度（済）
2	J A猿橋支店前の交差点付近	・道路の道幅が狭く、グリーンベルトの幅も狭い。大型車の通行も多く、歩行するのが危険である。 ・歩行信号が青であっても右折または左折してくる車があり、安心して横断歩道を渡ることができない。 ・特に雨の日は傘をさしていると狭いため危険である。	見守り活動の実施（継続中）	警察署	実施中
3	県道朝日小沢猿橋線小沢地区	・小沢バス停の側溝に穴があいている。	側溝の穴を埋める	県道路課	令和6年度（済）
4	県道505号線小和田猿橋線	・木が伸びすぎていて危険であり、倒木の可能性がある。 ・白線が消えている。また、市営総合グラウンド入口の交差点を出てから猿橋中学校までの間、横断歩道がない。 ・一部歩道中止状態が続いている。	路面標示等の注意喚起 日常のパトロール等で監視し、必要に応じて対応（地権者への指導等） 外側線の更新	県道路課	令和7年度実施予定
5	小学校から郵便局までの通り	・スクールバスが通ることでのすれ違いができないため、グリーンベルトの意味を全くなしていない。	外側線の更新 日常のパトロール等で監視し、必要に応じて対応（地権者への指導等） 道路拡幅事業中	県道路課	拡幅事業実施中（令和7年度用地買収予定）

6	天神地区 リバーサイド入口	・横断歩道が消えている。 ・リバーサイド入口の草木が道路の方に出ているため、藤崎方面から歩いてくる班の児童が見えにくい。	①横断歩道の塗り直し ②安全教育	①警察署 ②学校	①令和7年度以降実施予定 ②実施中
7	宮谷中バス停付近	・坂道をスピードを出して走る車が多い。白線が消えている。 ・草木が伸びていて歩行じづらい箇所がある。 ・農作業で路上駐車する車がある。 ・今後工事車両が増える要請があり心配。	①注意喚起の看板設置 ②外側線の更新	①教育委員会 ②市建設課	①令和7年度実施予定 ②令和5年度に対策済

過年度対象箇所（対策未完了分）

R3-2	学校前から藤崎方面にかけての県道	道幅が狭い割に交通量が多く、特に朝の通勤通学時間帯はスピードを上げて走ってくる車が多い。	道路の拡幅	県道路課	拡幅事業実施中（令和7年度用地買収予定）
R5-3	県道朝日小沢猿橋線小倉地区	木や竹が道に倒れていることが多い。雨や台風の時には、倒木があり、バスが通れない時がある。	道路の拡幅	県道路課	拡幅工事实施中（令和8年度完了予定）
R5-7	百蔵橋付近の横断歩道	白線が消えかかっているので危険。		警察署	令和6年度（済）
R5-8	百蔵橋バス停の横断歩道	白線が消えかかっているので危険。	横断歩道の塗り直し	警察署	令和6年度（済）
R5-9	宮谷ウェルネスパークへ曲がるカーブの所	下から来る車がスピードを出していて、児童横断時に危ない。横断歩道が消えかかっているので危険。	横断歩道の塗り直し	警察署	令和6年度（済）

【鳥沢小学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	J R 梁川駅の線路下のトンネル（駅東側）	バイク等が通ることがあり危険。	安全教育	学校	実施中

2	J R 梁川駅周辺の国道20号（綱の上から梁川大橋）	歩道が狭く、交通量も多い。	「学童注意」の路面標示 グリーンベルトの更新	国土交通省	令和6年度（済）
3	横吹団地から学校へ向かう途中、下った後の坂道	坂が急で雪の日などに滑りやすい。	安全教育	学校	実施中
4	セブンイレブンを北へ上がったところのごみ捨て場がある通り	ごみ捨て場にカラスがごみをあさりに来ていて、児童を威嚇することがある。	安全教育	学校	実施中
5	4のさらに北へ上がったところの通り	道路に沿って側溝があるが、隙間や欠けがある。	側溝の隙間を埋めるなどの対応	市建設課	令和6年度（済）
6	セブンイレブン前、学区前の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。道路標示が消えかかっている。	横断歩道、道路標示の塗り直し	警察署	R6年度に「セブンイレブン前」の横断歩道は対策済、その他は令和7年度以降実施予定
7	下鳥沢地区 中央道側道の通学路	児童より高い草が近隣の土地から生えている。不審者がいてもわからない。民家も少なく連れ込まれる危険がある。	安全教育	学校	実施中

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-2	セブンイレブン前	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察署	令和6年度（済）
------	----------	-------------------	-----------	-----	----------

【大月東中学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	畑倉バス停付近	畑倉バス停の横断歩道の白線とダイヤモンドマークが消えている。	横断歩道、道路標示の塗り直し	警察署	令和7年度以降実施予定

2	大月自動車～大月郵便局	高月跨線橋下、大月自動車から大月郵便局への道路で、白線が消えている。	白線の引き直し	市建設課	令和7年度以降実施予定
3	中央病院交差点から旧甲州街道へ降りるスロープの側面の石積み	中央病院入り口信号から、下の旧甲州街道へ降りるスロープの側面の石積みにひび割れが数か所ある。	補修・補強工事	国土交通省	令和6年度実施済

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-1	県道金山大月線 大月二丁目 東中東側の交差点	富士急陸橋上、ＪＲ陸橋上は落下防止のための網がはってあり、交差路から出てくる歩行者や車が運転手から見えにくいので危険。今年度、保護者送迎者による物損事故発生。	投物防止柵の改良を検討（ＪＲと調整中）	県道路課	令和7年度実施予定
------	---------------------------	---	---------------------	------	-----------

【猿橋中学校】

番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施主体	対策時期
1	学校から高速側道を通って宮谷までの道	落石が起きやすい箇所があり、先日も起きていた。	落石が起きないように補強	国土交通省	実施中
2	学校下、スクールバス待機場所	下校時、富浜方面に向かうスクールバスが2台停留するのだが、見通しが悪く道幅も狭いため危険。	「学童注意」の路面標示を検討	市建設課	令和7年度以降実施予定
3	県道505号小和田猿橋線と市営総合グラウンド入口の交差点	七保方面には横断歩道がない、県道の横断歩道は消えかかっている、交通量も多く危険。	①横断歩道の塗り直し ②安全教育	①警察署 ②学校	①令和7年度以降実施予定 ②実施中

過年度対象箇所（対策未完了分）

R5-3	県道 小和田猿橋線 霞町バス停付近 歩道	歩道が川側に傾いている。 手すりも古く、曲がったり折れたりしている。	歩道改修を検討	県道路課	対策時期未定
------	----------------------------	---------------------------------------	---------	------	--------